

Vandentiekio
(komunikacija)

Sklendė
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 104 KORTELE

Vilniaus m.
(miestas)

Melioratorių g.
(gatvė)




76/30 - 0145 (230-B-3) §
(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos X=6053120.84 Y=581188.90
Dangtis		met	300			169.49	
Žemė							
Sienos							
Dugnas							
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	63	Viršus	1.96	167.53	Objektas: Vilnius, Melioratorių g. Sudarė J.Blaževič (v. pavardė) (parašas) Patikrino J.Blaževič (v. pavardė) (parašas) 2020 07 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 2	PE	32	Viršus	1.96	167.53	
				Apačia			
	Nr. 2	PE	32	Viršus	1.96	167.53	
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			