


Nr. 156 KORTELE

76/30 – 0145 (230-B-3)S
(planšeto nomenklatūra)



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės.....nėra..... (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		KET	650			168.42	Ar yra vandens?		
Žemė						168.42	Ar yra dujų?		
Sienos		BET					Pastabos		
Dugnas		BET	1000	2.20		166.22	X=6053099.33 Y=581178.08 LAS07		
Vamzdžiai	1	KER	150	Viršus			UAB "Tiksli Riba Geodezininkas Jaroslav Blaževič 1GKV – 523 Objektas: Vilniaus m. Melioratorių g. Sudarė J.Blaževič (v. pavardė) (parašas) Patikrino J.Blaževič (v. pavardė) (parašas) 2020 07 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia	2.34	166.08			
	2	KER	150	Viršus					
				Apačia	2.37	166.05			
	3	KET	100	Viršus					
				Apačia	1.98	166.44			
	4	PVC	160	Viršus					
				Apačia	1.41	167.01			
	4'	PVC	160	Viršus					
				Apačia	2.15	166.27			
	5	PVC	160	Viršus					
				Apačia	1.35	167.07			
	5'	PVC	160	Viršus					
				Apačia	2.10	166.32			