

VANDENTIEKIO

Šulinio

Nr. () 117 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

SALININKAI

MELIORATORIJA

230-B-6

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		168.66	(Medžiaga, kiekis)
Sėmė			0.0	168.66	Ar yra vandens? YRA...
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1500	1.94	166.72	Pastabos
Vandžiai	Nr. 1	POL 25	Viršus 1.32	167.34	
	Nr. 2	POL 25	Viršus 1.32	167.34	
	Nr. 3		Viršus		
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 21-2-1845.7
					Sudarė N. L. SAVIČON (parašas) (pavardė)
					Patikrino N. L. AUGIŲNAS (parašas) (pavardė)
					20.08 m. 2006 m. mėn. d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)