

Vandentiekis
(komunikacija)

kamera
(irenginio pavadinimas)

Nr. 122a

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Molėtų g
(gatvė)




31 - A - 6
(planšto nomenklatura)

Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	650			155.85	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		g./b.					Pastabos	
Dugnas		bet	3000	3.72		152.13		
Vamzdžiai	1	PE	160	Viršus	2.94	152.91		J. Šalkausko personalinė įmonė tel.8 686 80075
				Apačia				
	2	PE	160	Viršus	2.94	152.91		
				Apačia			Objektas:	
	3	PE	110	Viršus	2.94	152.91		
				Apačia				
				Viršus				
				Apačia				
							Sudarė	O.Čepaitė (v. pavardė) (parašas)
							Patikrino	J.Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)
							2017 11 (irenginio tyrinėjimo data)	