




Nr.(232) _____KORTELE
(LKS)

31-D-12 76/34-0275

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Vamzdžiai

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	
Dangtis	Plast	770			144.42	
Žemė	Gruntas		0.00		144.29	
Sienos	Bet.					
Dugnas	Bet.	2000	2.00		142.42	
Nr.1	pvc.	110	Viršus		143.41	
			Apačia	1.01		
	Nr.2	pvc.	110	Viršus		143.32
				Apačia	1.10	
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
			Viršus			
			Apačia			

Lipynės nėra

Ar yra vandens nėra

Ar yra dujų nėra

Pastabos

Koordinatės x=6071570.42
y=583850.94

UAB "Geosritis"

Objekto nr. Ob_Nr

Sudarė

Patikrino

DATA 2017.07.21 UAB "Geosritis"
(įrenginio įrengimo data)

J. Ciesiūnaitė

J. Ciesiūnaitė

LIKVIDAVIMO RESPUBLIKA

UAB "Geosritis"