


Nr.() 42 KORTELE

33-A-11 (77/34-0187)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		PVC	650			135.47
Žemė		Cementas		0.00		135.47
Sienos		Betonas				
Dugnas		Betonas	1000	4.00		131.47
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus	1.13	134.34
				Apačia	1.24	134.23
	Nr. 2			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6072725.20$; $Y = 586702.48$

Objekto nr. _____

Sudarė



Parašas

E. Galdikas

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2017 m. rugpjūčio 23 d.

(įrenginio tyrinėjimo data)