

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (5/1) 122

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Alko g.
(gatvė)

33-A-12
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072629,97$$

$$Y = 586550,97$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 7 met.	
Dangtis		KET	650	—	133,84	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00	133,84	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		BET	1500	2,25	131,59	Pastabos:	
Vamzdynai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,80	132,04	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,80	132,04	
				Apačia			
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2-13019 Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavarde) Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavarde) 2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			