

Vandentiekis
(Komunikacija)

(L. kano linija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (52) 123

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Alko g.
(gatvė)

33-A-12
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6072632,37 \\ Y &= 586551,79 \end{aligned}$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 7 met.
Dangtis	KET	650	—	133,87	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	133,87	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1000	2,30	131,57	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2			Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					Objektas: 01-2-18019
					Sudarė: J. Krukovski
					(parašas) (pavarde)
					Patikrino: V. Augūnas
					(parašas) (pavarde)
					2009 m. 11 mėn.
					(Įrengimo tyrinėjimo data)