

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (44) 124

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Alko g.
(gatvė)

33-A-12
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖUVIAI (m)

PRIŖIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	133,88	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	0,00	133,86	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Duogas	—	—	—	—	Pastabos:
Vanzaižiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,82 132,04	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia	1,82 132,04	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,82 132,04	Objektas: 01-2/13019
			Apačia	1,82 132,04	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,85 132,04	Sudarytojas: J. Krukovski (parašas) (pavardė)
			Apačia	—	
	Nr.4			Viršus	Patikrinęs: V. Augėnas (parašas) (pavardė)
			Apačia	—	
	Nr.5			Viršus	2009 m. 11 mėn. (įrengimo tyrinėjimo data)
			Apačia	—	
	Nr.6			Viršus	
			Apačia	—	
	Nr.7			Viršus	
			Apačia	—	