

Kortelė Nr.(34) 133^a

33-A-12
(Planšeto nomenklatūra)

PRIŠIMO SCHEMA

Horizontalis

10

X= 6072606,52
Y= 586602,12

Y: 58 386604.12

LONG



100-443887-100

Alko g. 2

1000

100-443887-100

Lipynes

416 (Medžiaqa, kiek

16	Ar yra vander
	Ar yna ddu?

Pastabos:

34

2.34	AP-Integrity
------	--------------

31	Filtalas "TO
----	--------------

Objekas:	0
----------	---

Sudaré	100	100
--------	----------------	-----

Patikrinę

2009 m. 7

(rengimo t)

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės ----- nėra
Dangtis		KET	150	—		134.16	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0.00		134.16	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Duonos		—	—	—		—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1.82	132.34	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	—	—	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1.82	132.34	
				Apačia	—	—	
	Nr.3	PE	32	Viršus	1.85	132.31	
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
Objektas: 01-2/13019							
Sudarė:  J.Krukovski							
(parašas) (pavardė)							
Patikrino:  V.Auganas							
(parašas) (pavardė)							
2009 m. 11 mėn.							
(Išngimo tyrimo data)							