

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 42) 139

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Alko g.
(gatvė)

33-A-12
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072623,89$$

$$Y = 586567,22$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		133,90	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		133,90	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,81	132,09	AB*Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,81	132,09	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,84	132,06	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-233019						Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavarde)	
Patikrinė  V.Augūnas (parašas) (pavarde)							
2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							