

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (32) 182

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Alko g.
(gatvė)

33-A-12
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072601,09
Y= 586606,52



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		134,26	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		134,26	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	—	—	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	—	—	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia	2,42	131,84	
	Nr.3	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.4	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.6	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.7	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
Objektas: 01-2-13019							
Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavarde)							
Patikrinęs  V.Augūnas (parašas) (pavarde)							
2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							