

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (30) 195

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Alko g
(gatvė)

33-A-12
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	315	—		134,19	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—	0,00		134,19	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		PVC	315				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	2,46	131,73	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	200	Viršus	2,46	131,73		
				Apačia				
	Nr.3	PVC	160	Viršus	2,46	131,73		
				Apačia				
	Nr.4	PVC	160	Viršus	2,46	131,73		
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
Objektas: 01-2913019							Sudarė: J.Krukovski	
							(parašas) (pavarde)	
Patikrino:							V.Augūnas	
							(parašas) (pavarde)	
2009 m. 11 mėn.								
(Irengimo tyrinėjimo data)								