

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (30) 195

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Alko g.
(gatvė)

33-A-12
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072606,24
Y= 586608,85



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	315	—	134,19	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	134,19	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Duogas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.4	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

Objektas: 01-2013019

Sudarė: J.Krukovski.
(parašas) (pavardė)

Patikrino: V. Augėnas
(parašas) (pavardė)

2009 m. 11 mėn.
(įrengimo tyrimo data)