

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(25) 196

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Alko g.
(gatvė)

33-A-12
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6072593,78 \\ Y &= 586627,00 \end{aligned}$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis		KET	300	—		134,24	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		134,24	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,03	132,71	
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2,67	131,57	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2/13019							
Sudarė  J. Krukovski							
(parašas) (pavardė)							
Patikrino  V. Augūnas							
(parašas) (pavardė)							
2009 m. 11 mėn.							
(Įrengimo tyrinėjimo data)							