

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 20 199

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Alko g.
(gatvė)


33-A-12
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072593,45
Y= 586640,89

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	315	—	134,20	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	134,20	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrinė V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	