

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 46) 200

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Alko g.
(gatvė)

33-A-12
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072581,12
Y= 586658,32



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		134,28	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		134,28	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
	Apačia							
	Nr.2			Viršus				
	Apačia			3,02	131,26			
	Nr.3			Viršus				
	Apačia							
	Nr.4			Viršus				
	Apačia							
	Nr.5			Viršus				
	Apačia							
	Nr.6			Viršus				
	Apačia							
	Nr.7			Viršus				
	Apačia							
Objektas: 01-2/13019								
Sudarė					J.Krukovski			
(parašas)					(pavardė)			
Patikrinė					V.Augūnas			
(parašas)			(pavardė)					
2009 m. 11 mėn.								
(Įrengimo tyrinėjimo data)								