

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (28) 223

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ugnies g.
(gatvė)

33-A-12
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072535,57
Y= 586534,54



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis	KET	300	—	134,31	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	134,31	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2913019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. J. Krukovski
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrinė V. Augonas
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 03 mėn.
				Apačia	

(Įrengimo tyrinėjimo data)