

-8-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (76) 227

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ugnies g.
(gatvė)

33-A-12
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072527,33
Y= 586541,12



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		134,58	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		134,58	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vandžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
	Apačia							
	Nr.2			Viršus				
	Apačia			2,00	132,58			
	Nr.3			Viršus				
	Apačia							
	Nr.4			Viršus				
	Apačia							
	Nr.5			Viršus				
	Apačia							
	Nr.6			Viršus				
	Apačia							
	Nr.7			Viršus				
	Apačia							
							Objektas: 01-2213019	
							Sudarė	J. Krukovski
							(parašas)	(pavardė)
							Patikrino	V. Augūnas
							(parašas)	(pavardė)
							2010 m. 03 mėn.	
							(Įrengimo tyrinėjimo data)	