| | | |
|---|---|---|
| Vandentiekis (Komunikacija) | Kamera (Įrenginio pavadinimas) | Kortelė Nr.(210) 229 |
| Vilnius (Miestas) | Balsiai Ugnies g. (gatvė) | 33-A-12 (Planšeto nomenklatūra) |

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

Vertikalusis




Horizontalusis




PRIRIŠIMO SCHEMA




| Pavadinimas | | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudė | Lipynes ..... 7 met. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | KET | 650 | — | | 134,24 | (Medžiaga, kiekis) |
| Žemė | | — | — | 0,00 | | 134,24 | Ar yra vandens? ---- nėra |
| Sienos | | BET | — | — | | | Ar yra dujų? ---- nėra |
| Dugnas | | BET | 1000 | 2,20 | | 132,04 | Pastabos: |
| Vamzdžiai | Nr.1 | PE | 110x6.6 | Viršus | 1,78 | 132,46 | |
| | | | | Apačia | | | |
| | Nr.2 | | | Viršus | | | |
| | | | | Apačia | | | AB"Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA" |
| | Nr.3 | | | Viršus | | | |
| | | | | Apačia | | | |
| | Nr.4 | | | Viršus | | | |
| | | | | Apačia | | | Objektas: 01-2-13019 |
| | Nr.5 | | | Viršus | | | Sudarė J.Krukovski |
| | | | | Apačia | | | (parašas) (pavardė) |
| | Nr.6 | | | Viršus | | | Patikrino V.Augūnas |
| | | | | Apačia | | | (parašas) (pavardė) |
| | Nr.7 | | | Viršus | | | 2010 m. 03 mėn. |
| | | | | Apačia | | | (Įrengimo tyrinėjimo data) |