

13-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~234~~ 234

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Ugnies g.
(gatvė)


33-A-12
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X = 6072514,92
Y = 586572,70

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	134,59	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	134,59	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1		Viršus		
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
			Apačia	2,30 132,29	
	Nr.3		Viršus		
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Objektas: 01-2-13019
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2010 m. 03 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
			Apačia		