

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklandė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 095 237

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Ugnies g.
(gatvė)



33-A-12
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6072509,95
Y= 586598,50



↑
Š

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	134,69	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	0,00	134,69	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,86 132,83	
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,86 132,83	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,89 132,80	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-213019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 03 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	