

-3-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 177 31

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dausų g.
(gatvė)

33-A-12
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072707,36
Y= 586589,36



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	134,11	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	134,11	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	—	Viršus	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PVC	Apačia	—	
	Nr.3	—	Viršus	—	
	Nr.4	—	Apačia	—	
	Nr.5	—	Viršus	—	Objektas: 01-213019
	Nr.6	—	Apačia	—	
	Nr.7	—	Viršus	—	
	Nr.8	—	Apačia	—	
	Nr.9	—	Viršus	—	Sudarė: J Krukovski (parašas) (pavarde)
	Nr.10	—	Apačia	—	
	Nr.11	—	Viršus	—	
	Nr.12	—	Apačia	—	
	Nr.13	—	Viršus	—	Patikrino: V Augūnas (parašas) (pavarde)
	Nr.14	—	Apačia	—	
	Nr.15	—	Viršus	—	2009 m. 10 mėn.
	Nr.16	—	Apačia	—	(Įrengimo tyrinėjimo data)