

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 070 32

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dausų g.
(gatvė)

33-A-12
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072714,33
Y= 586592,28



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 4	
Dangtis		KET	650	—	133,93	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00	133,93	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		BET	1000	1,41	132,52	Pastabos:	
Vandens žiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	1,48	132,45	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	1,48	132,45	
				Apačia			
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

Objektas:	01-2213019	
Sudarė		J. Krukovski (parašas) (pavardė)
Patikrino		V. Augūnas (parašas) (pavardė)
2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)		