


Vandentiekis
(Komunikacija)*(L. karo Lizacija)*Kamera
(Įrenginio pavadinimas)Kortelė Nr. 076 *33*Vilnius
(Miestas)Balsiai Dausų g.
(gatvė)*33-A-12*
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072716,74$$

$$Y = 586589,21$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 10 met.
Dangtis	KET	650	—	134,11	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	134,11	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1000	3,20	130,91	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2			Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
					2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)