

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (171) 36

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dausų g.
(gatvė)

33-A-12
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072712,91$$

$$Y = 586592,77$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		133,95	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		133,95	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	2,35	131,60	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	2,35	131,60	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	2,38	131,57	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

Objektas:	01-2-13019
Sudarė	J.Krukovski
(parašas)	(pavardė)
Patikrino	V.Augėnas
(parašas)	(pavardė)
2009 m. 10 mėn.	
(Įrengimo tyrinėjimo data)	