

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (179) 91


Vilnius
(Miestas)

Balsiai Dausų g.
(gatvė)


33-A-12
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA




2



2

X= 6072696,27
Y= 586616,73



Vertikalusis

Horizontalusis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		134,05	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	—		134,05	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,78	132,27	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2213019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			