

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 052 99^a

Vilnius
(Miestas)


Balsai Dausų g.
(gatvė)

33-A-12
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072680,70
Y= 586657,67



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes	nėra
Dangtis		KET	300	—		133,74	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		133,74	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	—	—		
	Nr.2	PVC	160	Viršus	1,73	132,01		
				Apačia				
	Nr.3	—	—	Viršus	—	—		
				Apačia				
	Nr.4	—	—	Viršus	—	—		
				Apačia				
	Nr.5	—	—	Viršus	—	—		
				Apačia				
	Nr.6	—	—	Viršus	—	—		
				Apačia				
	Nr.7	—	—	Viršus	—	—		
				Apačia				
Objektas: 01-2-13019							Sudarė	J. Krukovski
							(parašas)	(pavardė)
							Patikrino	V. Augūnas
							(parašas)	(pavardė)
2009 m. 10 mėn.							(Įrengimo tyrinėjimo data)	