

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 655 92

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dausų g.
(gatvė)

33-A-12
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072704,20
Y= 586619,95



↑
Š

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	134,12	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	0,00	134,12	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315			Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas: 01-213019
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2009 m. 10 mėn. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	