

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~158~~ 93

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dausų g.
(gatvė)

33-A-12
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072696,27
Y= 586640,44



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	550	—	133,87	(Medžiaga, kiekis)
Žeme	—	—	0,00	133,87	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PP	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PP	600	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	1,82 132,05
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	1,82 132,05
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	1,82 132,05
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					AB-Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objektas. 01-2-13019
					Sudare J. Krukovski (parašas) (pavarde)
					Patikrinio V. Augūnas (parašas) (pavarde)
					2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)