

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 63 94

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dausų g.
(gatvė)

33-A-12
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072688,88
Y= 586637,25



↑
Š

2M 61

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	134,04	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	—	134,04	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1		Viršus		
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		
			Apačia	1,02 132,22	
	Nr.3		Viršus		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Objektas: 01-213019
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė <u>[Signature]</u> J. Krukovski (parašas) (pavarde)
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Patikrino <u>[Signature]</u> V. Augūnas (parašas) (pavarde)
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
			Apačia		