

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (66) 95

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dausų g.
(gatvė)

33-A-12
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072702,87
Y= 586620,26



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		133,96	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		133,96	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	2,30	131,66	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	2,30	131,66	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	2,32	131,64	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2713019							Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
Patikrinė J. Krukovski (parašas) (pavardė)							
2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							