

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (58) **98**

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dausų g.
(gatvė)

33-A-12
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis




$$X = 6072693,12$$

$$Y = 586646,70$$



↑ Š



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		133,79	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		133,79	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—				Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	2,20	131,59	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	2,20	131,59	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	2,22	131,57	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2-13019							
Sudarė  J. Krukovski (parašas) (pavardė)							
Patikrino  V. Augėnas (parašas) (pavardė)							
2009 m. 10 mėn. (Irenimo tyrimo data)							