

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 33-A-16

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Girinio g.
(gatvė)


33-A-16
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


X= 6072466,19
Y= 586454,96

Vertikalusis




2

Horizontalusis



2



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	134,32	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	134,32	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus		
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
			Apačia	1,68	
	Nr.3		Viršus	132,64	
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Objektas: 01-2-13019
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė <u>[signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavarde)
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Patikrinė <u>[signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavarde)
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2010 m. 03 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
			Apačia		