

Fekalinė kanalizacija (*spaudim*) šulinys
(Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas)

Kortelė Nr. () *1118*

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aukuro g.
(gatvė)

33-A-16
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



(0,00)
(0,44)
(2,90)

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės
Dangtis		KET	650	—		134,10	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		134,10	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	150	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	11.0	Viršus	—	—	AB'Inžineriniai tyrimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	3,10	131,00	
	Nr.2	P.E.	5.0	Viršus	—	—	
				Apačia	1,25	132,85	
	Nr.3	elek. kab.	—	Viršus	0,44	133,66	
				Apačia	—	—	
	Nr.4	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.6	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.7	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
Objektas: 01-2-13019							
Sudarė <i>[Signature]</i> J.Krukovski (parašas) (pavardė)							
Patikrino <i>[Signature]</i> V.Auganas (parašas) (pavardė)							
2011 m. 10 mėn. (Irenimo tyrimo data)							