

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (58) 133

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Romuvos g.
(gatvė)




33-A-16
(Plašeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRI RIŠIMO SCHEMA

Vertikalisierung

Horizontalis.


$$\begin{array}{r} X = 6072370,94 \\ Y = 586562,42 \end{array}$$


Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—		133,67	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00		133,67	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,85	131,82	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apacia		
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1,85	131,82	
				Apacia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,91	131,76	Objektas: 01-213019
				Apacia		
	Nr.4			Viršus		
				Apacia		
	Nr.5			Viršus		
				Apacia		
	Nr.6			Viršus		
				Apacia		
	Nr.7			Viršus		
				Apacia		
						Sudarė J.Krukovskis (parašas) (pavarde)
						Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
						2010 m. 03 mėn. (Irenimo tvirtinimo data)