

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 133

Vilniaus m. Balsiai
(Miestas)

Romuvos g.
(gatvė)

77/34-0207 (33-A-16)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6072370.94
y= 586562.41

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	133.79	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė	—	—	0.0	133.79	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1.97 Apačia 131.82	UAB "Vilniaus topografija"
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1.97 Apačia 131.82	
	Nr.3	PE	32	Viršus 2.03 Apačia 131.76	Objektas: Balsiai, Romuvos g.14
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Sudarė: A. Venclovas (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	2014 m. 06 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)