

-70-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 134

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Romuvos g.
(gatvė)


33-A-16
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072378,42
Y= 586564,35

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		133,53	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		133,53	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	2,13	131,40	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	2,13	131,40	
	Nr.3			Viršus	—	—	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Objektas: 01-213019
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Sudarė  J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	Patikrino  V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							