

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 134

Vilniaus m. Balsiai
(Miestas)

Romuvos g.
(gatvė)

77/34-0207 (33-A-16)
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



x= 6072378.43

y= 586564.35

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nera	
Dangtis		KET	300	—		133.84	(Medžiaga, kiekis) —	
Žemė			—	00		133.84	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamžiniai	Nr.1	PVC	200	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia	2.44	131.40		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2.44	131.40		
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1.86	131.98		
	Nr.4			Viršus				Objektas: Balsiai, Romuvos g.14
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				Sudapė  A. Venclovas
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				2014 m. 06 mėn.
				Apačia				