

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 135

Vilniaus m. Balsiai
(Miestas)

Romuvos g.
(gatvė)


77/34-0207 (33-A-16)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6072376.19
y= 586569.51

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės met.	
Dangtis		KET	650	—		134.15	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0.0		134.15	Ar yra vandens? — nera	
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		BET	2000				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	KET	100	Viršus		132.45	UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia	1.70			
	Nr.2	PVC	160	Viršus		132.32		
				Apačia	1.83			
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Objektas: Balsigė, Romuvos g.14	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				Sudarė:  A.Venclovas
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2014 m. 06 mėn.	
				Apačia			(Įrengimo tyrinėjimo data)	