Buitines nuotekos	Šulinys	Nr. (-) 142 KORTELĖ
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Austėjos g.	33-A-16 77/34-0207
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	650			133.20
Žemė		Gruntas				133.20
Sienos		Bet.				
Dugnas		Bet.	1500	4.30		128.70
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus		
				Apačia	4.30	128.70
	Nr.2	PE	50	Viršus	1.50	131.70
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
	Nr.8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės: 2

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastabos

Koordinatės X= 6072366.06 Y= 586650.78

GEOTECHA

Objekto Nr.:

Sudarė		Tomas Valaitis
	Parašas	V.Pavardė
Patikrino		D. Ilmanskas 1GKV-497
	Parašas	V.Pavardė

31/12/2014

(Įrenginio tyrinėjimo data)