

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 052 174

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Romuvos g.
(gatvė)

33-A-16
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072343,95$$

$$Y = 586551,94$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	133,54	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	133,54	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdažiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,85 131,69	
				Apačia	
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1,85 131,69	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,91 131,63	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2/13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 03 mėn. (Irengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	