

-11-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 143 175

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Romuvos g. - Aukuro g. 33-A-16
(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X = 6072335,94
Y = 5865419,36



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės	
Dangtis	KET	150	—	133,50	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė	—	—	0,00	133,50	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas	—	—	2,33	131,17	Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,85	131,65	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1,85	131,65	
				Apačia		
	Nr.3	PE	110x6,6	Viršus 1,88	131,62	
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Objektas: 01-2-13019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		