

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 176


Vilnius
(Miestas)

Balsiai Romuvos g.
(gatvė)


33-A-16
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



X= 6072333,48
Y= 586547,73



Vertikalusis

Horizontalusis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	<u>133,31</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>133,31</u>	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus <u>1,82</u> <u>131,49</u> Apačia	
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus <u>1,82</u> <u>131,49</u> Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus <u>1,88</u> <u>131,43</u> Apačia	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2/13019 Sudarė <u>[signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavarde)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	Patikrinė <u>[signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavarde)
					2010 m. 03 mėn.
					(Įrengimo tyrinėjimo data)