

-73-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 182

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Romuvos g.
(gatvė)


33-A-16
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072329,97
Y= 586560,24

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		133,24	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		133,24	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	—	—	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PVC.	160	Apačia	—	—	
				Viršus	—	—	
	Apačia	1,90	131,34				
	Nr.3	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.4	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.6	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.7	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
Objektas: 01-2-13019						Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)	
2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							
Patikrinęs V.Augūnas (parašas) (pavardė)							