

78-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 191

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Austėjos g.
(gatvė)


33-A-16
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PAVIAI. (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072351.99
Y= 586649.77

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	132.83	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0.00	132.83	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160.	Viršus	—	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	—	
	Nr.2	PVC	160.	Viršus	1.35	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	131.48	
	Nr.3	PVC	160.	Viršus	—	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	—	
	Nr.4	PVC	160.	Viršus	—	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	—	
	Nr.5	PVC	160.	Viršus	—	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	—	
	Nr.6	PVC	160.	Viršus	—	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	—	
	Nr.7	PVC	160.	Viršus	—	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	—	

Objektas: 01-2-13019

Sudarė J. Krukovski

Patikrinęs V. Augonas

2040 m. 04. mėn.

(Įrengimo tyrimo data)