

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (44) 192

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Austėjos g.
(gatvė)


33-A-16
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072350,41
Y= 586654,47

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	550	—		132,74	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—	0,00		132,74	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PP	—	—			Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PP	600				Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	1,30	131,44		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	1,30	131,44		
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1,30	131,44		
	Nr.4	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1,30	131,44		
	Nr.5			Viršus				Objektas: 01-2-13019
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				Patikrinė V.Augėnas (parašas) (pavardė)
				Apačia				
2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)								