

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (133) 222

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Romuvos g.
(gatvė)


33-A-16
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072304,43
Y= 586534,86

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	133,05	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	133,05	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	130,87
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	130,87
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	130,87
				Apačia	
	Nr.4	PVC	160	Viršus	130,87
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

AB'Inžineriniai tyrimai
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2/13019

Sudarė J.Krukovski
(parašas) (pavardė)

Patikrino V.Augūnas
(parašas) (pavardė)

2009 m. 10 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)