

- 83 -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~430~~ 241

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Austėjos g.
(gatvė)


33-A-16
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072305.44.
Y= 586640.30

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		133,07	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		133,07	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus	1,88	131,19	
				Apačia			
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia			
	Nr.4	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia			
	Nr.5	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia			
	Nr.6	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia			
	Nr.7	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia			
Objektas: 01-2-13019							
Sudarė: J. Krukovski (parašas) (pavardė)							
Patikrino: V. Augūnas (parašas) (pavardė)							
2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							