

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. *434* 24/a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aukuro g. - *Austejos* 33-A-16
(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072303.03
Y= 586637.59



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 3 met.
Dangtis	KET	650	—	133,00	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	133,00	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1500	2,12	130,88	Pastabos:
Vanzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,75 131,25	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,75 131,25	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					Objektas: 01-2-13019
					Sudare ☒ J. Krukovski (parašas) (pavardė)
					Patikrino ☒ V. Augėnas (parašas) (pavardė)
					2010 m. 03 mėn. (Inginio tyrinėjimo data)